



## Herkules MLS Batteriemäher

MLS-B 42 40V, MLS-B 42 40V R, MLS-B 45 40V 5, MLS-B 45 40V R5, MLS-B 47 80V R5, MLS-B 52 80V R5

### BETRIFFT

Brechen der Kunststoffstifte der Akkuverriegelung GHC70000013.

### BETROFFENE MODELLE

MLS-B 42 40V, MLS-B 42 40V R, MLS-B 45 40V 5, MLS-B 45 40V R5, MLS-B 47 80V R5, MLS-B 52 80V R5

### BENÖTIGTE TEILE

E2024000013 Akkuverriegelung rot

E2026000000 Metallstift

E2025000000 Feder

