



Modell: MLS-52 mit AV System

Datum: 01/2022

Beschreibung

Bei den Rasenmähern mit AV-System kann es Vorkommen, dass die Härte der AV Gummis nicht den Herstellervorgaben entspricht. Daher kann das Messer mit dem Gehäuse kollidieren.

Abhilfe

Entfernen Sie den AV-System komplett, und montieren Sie die neue kürzere Messeraufnahme mit der kürzeren Messschraube.

Alte Teile die demontiert werden müssen

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
G4JZP000001	AV-Flansch	1
G4JZLS00000	Abgestufte Schraube	3
G4JZXJM0000	Gummi Kappe	3
G4JZXJD0000	AV-Gummi	3
G4JZCT00000	Buchse	3
B2009W00000	Mutter M8	3
G4JZTH00000	Feder	1
B1064W06025	Schraube M6x25	1
B2008W00000	Mutter M6	2
G453XX00002	Distanzbuchse Motor	1
G44AWY00000	Messeraufnahme AV-Version	1
B1004B00000	Messerschraube 3/8-24UNFX65 schwarz	1

Neue Teile die montiert werden müssen

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
G34AWY00000	Messeraufnahme Herkules Motor	1
G34AWX00000	Messeraufnahme Honda Motor	1
B1001B00032	Messerschraube 3/8-24UNFX35	1

